URSUS

Informator nr 1 (127) czerwiec 1980 r.

Ciągniki Ursus C-385, C-385A, 1002, 1004, 1201, 1204 i 1604

Skrzynia pośrednia

W zespole 108 — skrzynia pośrednia (tablica 22) — w pokrywie lewej (poz. 61), wykonuje się mniejszy otwór na tuleję o średnicy 15 mm, zamiast dotychczasowego otworu o średnicy 18 mm.

Pokrywa i tuleja sprzed zmiany są zamienne z nowymi kompletami. W ciągnikach Ursus C-385A, 1201, 1204 tuleja (poz. 52), nr katalogowy 0080.600.144 i pokrywa lewa (poz. 61), nr katalogowy 0080.108.063, nie były montowane.

Od początku produkcji w ciągnikach tych montowano tuleję, nr katalogowy 0080.108.085 i pokrywę lewą, nr katalogowy 0080.108.086.

Podajemy zmiany w tablicy 22 katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r. oraz w tablicy 22/1 aneksu do tego katalogu, dotyczącego ciągników Ursus C-385A, 1201 i 1204, wydanie 1977 r.

Tablica 22
ZESPÓŁ 108
SKRZYNIA POŚREDNIA

Nr. poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk				Uwagi
			C-385	C-385A	1201	1204	
30	0080.108.084	Wąż (zamiast 0080.108.081)	1	1	1	1	
52	0080.600.144	Tuleja	2	—	—	—	A
52a	0080.108.085	Tuleja	2	2	2	2	B
61	0080.108.063	Pokrywa lewa	1	—	—	—	A
61a	0080.108.086	Pokrywa lewa	1	1	1	1	B

A — w ciągnikach Ursus C-385 do nr 12600.
B — w ciągnikach Ursus C-385 od nr 12601.

Skrzynia przek adniowa

W zespole 121 — skrzynia przekładniowa — anuluje się pokrywę, uszczelkę i sworzeń, ponieważ wszystkie wymienione części występowały przy uruchamianiu produkcji ciągników Ursus C-385.

W związku z tym podajemy zmiany występujące w tablicach 24 i 24/1 katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r., i w aneksie do tego katalogu, dotyczącego ciągników Ursus C-385A, 1201 i 1204, wydanie 1977 r.

Tablica 24
ZESPÓŁ 121
WZMACNIACZ MOMENTU

Nr. poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk			
			C-385	C-385A	1201	1204
35*	0080.121.082	Pokrywa	1	—	—	—
36*	0080.121.081	Uszczelka	1	—	—	—
65*	0080.121.122	Sworzeń	2	—	—	—

* Nie zamawiać na części zamienne.

Wzmacniacz momentu

We wzmacniaczu momentu ciągników Ursus C-385 i Ursus C-385A wprowadzono jednolite koło koronowe, nr katalogowy 0080.126.107. Takie samo koło koronowe występuje we wzmacniaczu momentu ciągników Ursus 1201 i Ursus 1204 (tablica 25/1, poz. 5). Jednocześnie z tą zmianą wprowadzono wałek sprzęgła, nr katalogowy 0080.126.098, bez kołnierza, do przymocowywania tarczy hamulca synchronicznego.

Przedzmianowe części i zespoły będą produkowane nadal na części zamienne.

Podajemy zmiany w tablicy 25 katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r. i w aneksie do tego katalogu, wydanie 1977 r., tablica 25/1.

Tablica 25
ZESPÓŁ 126
WZMACNIACZ MOMENTU

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk C-385	Sztuk C-385 A	Sztuk 1201	Sztuk 1204	Uwagi
1	0054/21-075/8	Śruba M8 PN-58/M-82118	3	3	—	—	A
2	0080.126 081	Podkładka	1	1	—	—	A
3	0080.126.074	Tarcza	1	1	—	—	A
4	00°0.126.004	Pierścień osadrzy	1	1	—	—	A
5	0080.126.003	Koło koronowe	1	1	—		A
5a	0080.126.107	Koło koronowe	1	1	1	1	B
6	0080.126.086	Wałek napędowy	1	1	—	—	A
6a	0080.126.098	Wałek sprzęgła	1	1	—	—	B
7	0054/24-024/6	Nit 7×25 PN-61/M-82952	8	8	—	—	A
8	0080.126.001	Tarcza nośna	1	1	—	—	A
39	0080.126.072	Podkładka cierna	1	1	1	1	A
88	0054/62-042/4	Pierścień osadczy sprężynujący 65z PN-63/M-85111	1	1	1	1	B
—	0080.126.010	Wałek napędowy (poz. 6—8)	1	1	—	—	A
—	0080.126.019	Wałek sprzęgła z kołem koronowym (poz. 1--10)	1	1	—	—	A
—	0080.126.129	Wałek sprzęgła z kołem koronowym (poz. 5a, 6a, 9, 10, 88)	1	1	—	—	B

A — w ciągnikach Ursus C-385 do nr 28280, Ursus C-385A do nr 3750, Ursus 1201 do nr 2600, Ursus 1204 do nr 1850.
B — w ciągnikach Ursus C-385 od nr 28281, Ursus C-385A od nr 3751.


Obwód hydrauliczny serwomechanizmu

W ciągnikach Ursus C-385 i C-385A w zespole 278 — obwód hydrauliczny serwomechanizmu — wprowadzono zbiornik oleju, o pojemności 3 l. Poprzedni zbiornik, o pojemności 5 l, będzie nadal montowany w ciągnikach Ursus 1201 i 1204.

Podajemy nową tablicę 53/2 obwodu hydraulicznego serwomechanizmu. Tablica ta obowiązuje dla ciągników Ursus C-385 od nr 26501, a dla ciągników Ursus C-385A — od nr 3151.

Dla ciągników Ursus C-385 do nr 26500 obowiązuje tablica 53 katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r., a dla ciągnika Ursus C-385A do nr 3150 — tablica 53/1 aneksu do tego katalogu, dotyczącego ciągników Ursus C-385A, 1201 i 1204, wydanie 1977 r.

Dla ciągników Ursus 1201 i 1204 obowiązuje tablica 53/2, w której podano części zamieszczone w tablicy 53/1, oraz zmiana filtru oleju (Informator ZPC „Ursus", nr 3—4/1978 r.).



RYS. 1. Obwód hydrauliczny serwomechanizmu; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 53/2

Tablica 53/2
ZESPÓŁ 278
OBWÓD HYDRAULICZNY SERWOMECHANIZMU

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk C-385	Sztuk C-385 A	Sztuk 1201	Sztuk 1204
1	0080.278.050	Filtr wlewowy	1	1	1	1
2	0080.278.030	Korek odpowietrzający	1	1	1	1
3	0054/61-251/0	Pierścień uszczelniający 12×16 ZN-76/MPC/06-03126.2	2	2	2	2
4	0083.278.100	Przewód przelewowy	1	1	—	—
4	0086.278.090	Przewód przelewowy	—	—	1	1
5	0054/25-040/3	Śruba 6 ZN-67/MPC/06-03156.22	1	1	1	1
6	0054/21-291/8	Śruba M8×30-3.6 PN-60/M-82163	1	1	1	1
7	0054/23-131/0	Nakrętka M8-5-II PN-75/M-82144	1	1	1	1
8	0054/61-120/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-77/M-82008	1	1	1	1
9	0080.278.034	Uchwyt przewodów	1	1	1	1
10	0080.278.065	Wkładka	4	4	4	4
11	0054/61-251/4	Pierścień uszczelniający 16×20 ZN-76/MPC/06-03126.2	6	6	8	8
12	0054/25–040/5	Śruba 10 ZN-67/MPC/06-03156.22	2	2	2	2
13	0054/61-120/7	Podkładka sprężysta z 6,1 cynk. PN-77/M-82008	1	1	1	1
14	0054/23-130/8	Nakrętka M6-5-II PN-75/M-82144	1	1	1	1
15	0080.278.071	Strzemię	1	1	1	1
16	0080.278.066	Wkładka	1	1	1	1
17	0080.278.067	Klamra	1	1	1	1
18	0054/21-070/8	Śruba M6×20-56-PN-74/M-82105	1	1	1	1
19	0080.278.090	Przewód zlewowy	1	1		
19	0086.278.080	Przewód zlewowy	—	—	1	1
20	0080.278.080	Przewód pompy II	1	1	—	—
20	0086.278.070	Przewód pompy II	—	—	1	1
21	0080.600.055	Złączka 10	3	3	3	3
22	0080.278.182	Pokrywa filtru	1	1	1	1

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk C-385	Sztuk C-385 A	Sztuk 1201	Sztuk 1204
23	0080.278.077	Złącze filtru	1	1	1	1
24	0080.278.082	Śruba dociskowa	1	1	1	1
25	0054/25-170/2	Pierścień 12,5 BN-74/1941-01	1	1	—	—
25	0054/25-170/2	Pierścień 13 BN-63/1941-03	—	—	1	1
26	0054/51-032/2	Pierścień uszczelniający 25,3×2,4 PN-60/M-86961	1	1	1	1
27	0080.278.019	Zawór bezpieczeństwa	1	1	1	1
28	0080.278.054	Nakrętka	—	—	1	1
29	0054/21-071/4	Śruba M8×14-5.6-II	3	3	3	3
30	0083.278.200	Przewód pompy I	1	1	—	—
30	0086.278.110	Przewód pompy I	—	—	1	1
31	0054/61-253/5	Pierścień uszczelniający 27×32 ZN-76/MPC/06-03126.2	2	2	4	4
32	0083.278.180	Przewód ssawny	1	1	—	—
33	0054/25-040/8	Śruba 20 ZN-67 MPC/06-03156.22	1	1	2	2
34	0080.600.056	Złączka 20	1	1	—	—
35	0054/61-252/2	Pierścień uszczelniający 20×24 ZN-76/MPC/06-03126.2	1	1	1	1
36	0054/69-220/2	Korek spustowy M20×1,5 ZN-68/MPM/06-3138.34	1	1	1	1
37	0083.278.170	Zbiornik oleju	1	1	—	—
37	0080.278.170	Zbiornik oleju	—	—	1	1
38	0054/61-140/9	Podkładka sprężysta 8,2 cynk. PN-59/M-82024	3	3	3	3
39	0086.278.100	Przewód ssawny	—	—	1	1
40	0050/60-736/1	Łącznik	1	1	1	1
41	0050/60-738/0	Filtr PP-8.4	1	1	1	1
42	0054/21-063/2	Śruba M10×35-5.6-II PN-74/M-82105	1	1	1	1
43	0054/61-121/0	Podkładka sprężysta 10,2 cynk. PN-77/M-82008	1	1	1	1
44	0054/23-131/2	Nakrętka M10-5-II PN-75/M-82144	1	1	1	1

Maska

W ciągnikach Ursus 1201 i 1204 w zespole maski zmieniono poprzeczkę górną przednią oraz wprowadzono nową wkładkę i osłonę dolną. Ulepszenia te spowodowały zmiany w ta-

Tablica 57/1 i 57/2
ZESPÓŁ 302
MASKA


Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk 1201	Sztuk 1204	Uwagi
3	0080.302.091	Poprzeczka górna przednia	2	2	A
3a	0083.302.006	Poprzeczka górna przednia	1	1	B
12a	0086.302.080	Zawiasa pokrywy lewa (zamiast 0080.302.210)	1	1	
20	0086.302.070	Pokrywa kompletna (zamiast 0080.302.030)	1	1	
51	0054/23-130/6	Nakrętka M5-5-II PN-75/M-82144	6	6	C

Nr poz.	Oznaczenie	Nazwa podzespołu lub części	Sztuk 1201	Sztuk 1204	Uwagi
56	0086.302.040	Osłona dolna kompletna	1	1	B
57	0086.302.044	Uszczelka	1	1	B
58	0054/21-057/5	Śruba M5×14-5.6-II PN-74/M-82105	4	4	B
59	0086.302.016	Wkładka	1	1	B
60	0054/61-120/6	Podkładka sprężysta 5,1 PN-65/M-82029	2	2	B
61	0086.302.021	Nakładka	1	1	B

A — w ciągnikach Ursus 1201 do nr 2600, Ursus 1204 do nr 1850.
B — w ciągnikach Ursus 1201 od nr 2601, Urusus 1204 od nr 1851.
C — szt. 2 w ciągnikach Ursus 1201 do nr 2600, Ursus 1204 do nr 1850.

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego „Ursus", ul. Traktorzystów 10, 02-495 Warszawa, tel. 62-62-61 i 62-60-21

blicy 57/1 i 57/2 aneksu do katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1977 r.



RYS. 1. Maska; oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom w tablicy 57/1 i 57/2

Pompy wtryskowe

W ciągnikach Ursus 1002, 1004 i 1604 wprowadzono pompy wtryskowe, wymagające obsługi, oraz wprowadzono zmienione wtryskiwacze z końcówkami.

Zamieszczamy aneks nr 1 do instrukcji obsługi ciągników Ursus C-385, C-385A, 1002, 1004, 1201, 1204 i 1604, wydanie 1979 r., podając obsługę tych pomp i wtryskiwaczy.

Zmiany w katalogu części kołowego ciągnika rolniczego Ursus C-385, wydanie 1976 r., zostały podane w informatorze nr 8(124) z sierpnia 1979 r.

Aneks nr 1 do instrukcji obsługi „Kołowe ciągniki rolnicze Ursus C-385, C-385A, 1002, 1004, 1201, 1204 i 1604", wydanie 1979 r.

W ciągnikach Ursus 1002, 1004 i 1604 została wprowadzona pompa wtryskowa, wymagająca obsługi oraz zostały zmienione wtryskiwacze z końcówkami. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie zmian w instrukcji obsługi w odniesieniu do ciągników Ursus 1002, 1004 i 1604.

Str. 12

Wiersze 14, 15 i 16 od góry zastępuje się nowymi, zgodnie z podanym tekstem.

Określenie	C-385	C-385A	1002	1004	1201	1204	1604
Typ wtryskiwacza	VP81S453a-2569		VP81S453a-2567		VP81S453a-2569		VP81S453a-2567
Typ końcówki wtryskiwacza	DOP150S428-4357		DOP150S535-4350		DOP150S428-4357		DOP150S535-4350
Ciśnienie wtrysku (MPa)	$15{,}7\pm^{0{,}3}$ ($160\pm^{3}$ kG/cm²)		$15{,}7+^{0{,}8}$ ($160+^{8}$ kG/cm²)		$15{,}7\pm^{0{,}3}$ ($160\pm^{3}$ kG/cm²)		$15{,}7+^{0{,}8}$ ($160+^{8}$ kG/cm²)

Str. 31

Wiersz 12 od dołu powinien brzmieć następująco:

— wymienić olej w pompie wtryskowej i regulatorze obrotów.

Str. 59

W punkcie 2.4 anuluje się następujący tekst.

W ciągniku Ursus 1002, 1004 i 1604 pompa wtryskowa nie wymaga obsługi. W pozostałych ciągnikach obsługa sprowadza się do napełnienia pompy wtryskowej i regulatora obrotów olejem oraz kontroli jego jakości.

Na jego miejsce wprowadza się nowy tekst:

Obsługa sprowadza się do napełnienia pompy wtryskowej i regulatora obrotów olejem oraz kontroli jego ilości.

Str. 100

Tabela smarowania. 1. Oleje

Tabelę tę uzupełnia się następującym tekstem.

Co 8—10 motogodzin (codziennie)								
3. Pompa wtryskowa i regulator obrotów	sprawdzić poziom oleju	Superol CC SAE 30***		0,32	0,32	0,37	0,37	do poziomu korka kontrolnego
		Superol CC SAE20w/40****	Superol CC SAE10w/30****					
Co 200 motogodzin								
3. Pompa wtryskowa i regulator obrotów	wymienić olej	Superol CC SAE 30***		0,32	0,32	0,37	0,37	do poziomu korka kontrolnego
		Superol CC SAE20w/40****	Superol CC SAE10w/30****					